



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Diciembre 2011 REV. 0
 LLENADO POR: Julio Arturo Mora Gonzalez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: 3

b) Cruces de ferrocarril: 0

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NO HASTA EL MOMENTO, SOLO COMERCIOS MÓVILES.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO QUE MENCIONAR

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
TODO ACORDE AL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 11:54:21a.m.
Fecha de aprobación: 09/10/2012 04:31:59p.m.
Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
Aprobado por: Neftalí López