



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CON SEÑALAMIENTOS.

b) Cruces de ferrocarril: NO EXISTEN.

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA POR NO CONTAR CON ELLAS.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NO HASTA EL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA.


7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NINGUNO.

b) Cambio de vegetación:
NO.

8.- Comentarios adicionales:
ACORDE AL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE DESTACA UN POCO DE MALEZA POR EL CLIMA CÁLIDO-HÚMEDO QUE PERMITE SU DESARROLLO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 12/07/2012 01:13:03p.m.

Fecha de aprobación: 06/08/2012 12:44:44p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Neftalí López