



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA QUE MENCIONAR.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

8.- Comentarios adicionales:

todo sin ninguna anomalía.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/07/2012 09:58:54p.m.

Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:35:36a.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Neftalí López