



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Agosto 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Julio Arturo Mora Gonzalez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: 3

b) Cruces de ferrocarril: 0

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
NO APLICA

**3.- Señalización del gasoducto**  
 a) Cantidad de postes faltantes: 0  
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO HASTA EL MOMENTO, SOLO COMERCIOS MÓVILES.

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NINGUNO QUE MENCIONAR

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
Todo acorde al manual de operación y mantenimiento.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16/10/2012 05:31:44a.m.  
**Fecha de aprobación:** 23/10/2012 03:16:35p.m.  
**Elaborado por:** Julio Arturo Mora Gonzalez  
**Aprobado por:** Neftalí López