



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Marzo 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Julio Arturo Mora Gonzalez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
N/A

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNO

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:

SIN PROBLEMAS TODO BIEN

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 11:28:05p.m.
Fecha de aprobación: 02/05/2013 11:43:19p.m.
Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
Aprobado por: Neftalí López