



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: 2

b) Cruces de ferrocarril: 0

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
SE INSTALARON 2 TOMAS DE POTENCIAL SOBRE EL DERECHO DE VÍA.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/10/2013 09:01:45p.m.

Fecha de aprobación: 06/11/2013 01:21:46p.m.

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Neftalí López