



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Noviembre 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: 2

b) Cruces de ferrocarril: 0

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/11/2013 02:47:13p.m.
Fecha de aprobación: 09/01/2014 11:37:44a.m.
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Neftalí López