



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Oct-2014 15-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: 2

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: NO

2.- Estado de registro de válvulas:
NO APLICA

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
todo se encuentra correctamente

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04-Feb-2015

Fecha de aprobación: 10-Feb-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez