



SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	<u>15/10/2012</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: Molinos Azteca de Veracruz SA de CV, Franja de afectación.

Justificación (origen de la falla):
Reparación al sistema de protección catodica.

Procedimiento empleado:
Protección catodica

Descripción general:
Se realiza corte de puenteo en sistema de distribución de protección catódica por rectificador de PGPB

Herramientas y equipos empleados:
EPP, Detector de Tubería, Equipo electrico.

Nombre de la empresa contratista: _____

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
Se realiza corte de puenteo en sistema de proteccion catodica por rectificador de PGPB dentro de las instalaciones de TAMSA.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16/10/2012 10:04:14a.m.

Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:17:25p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Nefalí López