



REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>31/10/2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>			RO-013

Ubicación: SOBRE EL DDV DEL SISTEMA MAVSA

Justificación (origen de la falla):
CORREGIR EL POTENCIAL DEL SISTEMA

Procedimiento empleado:
EXCAVACION Y SOLDADURA DE ANODOS DE SACRIFICIO

Descripción general:
INSTALACION DE ANODOS DE SACRIFICIO

Herramientas y equipos empleados:
HERRAMIENTAS MANUAL, MULTIMETRO, CELDA, POLVORA PARA SOLDAR, CRISOL,

Nombre de la empresa contratista: BASAGA

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24/01/2014 05:07:30p.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:11:42p.m.
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Nefalí López

