



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: 01-Jul-2015 31-Jul-2015 REV. 0
LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
En buenas condiciones

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
Malas condiciones (Registro operado por pemex)

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Se realizo la limpieza y deshierbe en todo el DDV.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
No

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 31-Aug-2015
Fecha de aprobación: 01-Sep-2015
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández