



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>Noviembre 2011</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
OK (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEMEX)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
HAY EXCAVACIONES CERCA DEL PUNETE DE MIGUEL ALEMAN

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
SE CONTINUA MONITOREANDO EL AREA DE LA FUGA GRADO II QUE HAY EN EL KM. 027
SE OBSERVAN ALGUNAS EXCAVACIONES DEL LADO NORTE, SIN EMBARGO NO CRUZAN EL DUCTO, ESTAN COMO A 4
MTS DE SEPARACION, AL PARECER ESTAN CONSTRUYENDO UN REGISTRO DE DRENAJE.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14/09/2012 04:57:59p.m.

Fecha de aprobación: 27/09/2012 11:08:01a.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Hernán Arias Morales