



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: Marzo 2013 REV. 0
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

BUEN ESTADO (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEMEX)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:

SE CONCLUYERON YA LOS TRABAJOS DE REUBICACION DEL DUCTO. SE OBSERVA QUE YA SE COLOCARON LOS NUEVOS SEÑALAMIENTOS Y LOS POSTES PARA LA TOMA DE POTENCIAL.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/04/2013 07:41:29p.m.

Fecha de aprobación: 13/05/2013 06:01:55p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Hernán Arias Morales