



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: Abril 2013 REV. **0**  
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

BUEN ESTADO (REGISTRO OPERADO POR PEMEX)

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 6

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:

NO

b) Cambio de vegetación:

NO

**8.- Comentarios adicionales:**

SE COLOCO EL CADENAMIENTO EN LOS POSTES DE TOMA DE POTENCIAL

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/05/2013 08:42:19p.m.

**Fecha de aprobación:** 29/05/2013 03:31:23p.m.

**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández