



SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA MTY

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	NO HAY
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	DAÑADA (MALLA)
Pintura de tubería	PRESENTA DAÑO EN ALGUNAS PARTES
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	LA MALLA YA ESTA MUY GOLPEADA



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	29/02/2012
Proximo llenado	28/02/2013

Observaciones:

SE PODARON UNOS ARBOLES Y DEJARON MUCHAS RAMAS RECARGADAS SOBRE LA MALLA PROVOCANDOLE DAÑOS.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15/09/2012 12:39:00p.m.
Fecha de aprobación: 27/09/2012 11:13:44a.m.
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Hernán Arias Morales