



SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>27/02/2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Ubicación: Equipos

Causa aparente Diseño

Efectos DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

Observaciones

LO QUE OCASIONO ESTE PROBLEMA FUE QUE SE ENCONTARON PARTICULAS (SOLIDAS) QUE IMPEDIAN EL SELLO CORRECTO DEL REGULADOR DE LA LINEA 2 (EZR). SE RECOMIENDA SUSTITUIR EL SEPARADOR DE SOLIDOS POR UN FILTRO.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/09/2012 10:03:34p.m.
 Fecha de aprobación: 10/10/2012 10:24:26p.m.
 Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
 Aprobado por: Hernán Arias Morales