



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo) PERIODO: Agosto 2012 REV. 0  
 LLENADO POR: Sergio Alberto Tellez Guerra FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
BUENOS

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NO

**7.- Indicaciones de fuga**  
 a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**  
NO SE ENCUENTRAN IRREGULARIDADES

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05/09/2012 06:20:46a.m.  
**Fecha de aprobación:** 27/09/2012 11:17:00a.m.  
**Elaborado por:** Sergio Alberto Tellez Guerra  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales