



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo)	PERIODO:	Noviembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Sergio Alberto Tellez Guerra	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

BUENO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 04:47:18p.m.

Fecha de aprobación: 12/07/2013 11:01:00a.m.

Elaborado por: Sergio Alberto Tellez Guerra

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández