



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo) PERIODO: 25-Jul-2014 24-Aug-2014 REV. 0
LLENADO POR: Sergio Alberto Tellez Guerra FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: NO

2.- Estado de registro de válvulas:

Malas Condiciones (Registro operado por Pemex)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Feb-2015
Fecha de aprobación: 17-Feb-2015
Elaborado por: Sergio Alberto Tellez Guerra
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández