



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo)</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0 RO-011
LLENADO POR:	<u>Sergio Alberto Tellez Guerra</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Usuario: Molinos Azteca Rio Bravo

Modelo: Sin ID

Punto de ajuste en placa: 0 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig



Observaciones:
Valbula en proyecto de ser reemplazada

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31/07/2013 01:34:02p.m.

Fecha de aprobación: 01/08/2013 01:36:38p.m.

Elaborado por: Sergio Alberto Tellez Guerra

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández