



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Sep-2016 30-Sep-2016 REV. 0
LLENADO POR: Alejandro Tolentino Reyes FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: N/A

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Sep-2016
Fecha de aprobación: 19-Oct-2016
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez