



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Rolando Velazquez Ramirez</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

N/A

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 2

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NINGUNA AL MOMENTO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NINGUNA

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**8.- Comentarios adicionales:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 14/09/2012 01:48:37p.m.

**Fecha de aprobación:** 09/10/2012 04:39:11p.m.

**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez

**Aprobado por:** Neftalí López