



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: 01-Jun-2014 30-Jun-2014 REV. 0
LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: sin afectaciones

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: N/A

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

se realiza patrullaje y se encuentra todo en orden.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA AL MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 01-Jul-2014
Fecha de aprobación: 01-May-2015
Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez
Aprobado por: Guillermo Hernandez