

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Noviembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: _	PRV-01	MASECA-CHII	NAMECA		
Modelo:	valvula de control				
Condiciones					
Orificios _	Buen estado	Resortes	Correctos		
Desgaste en	partes metálicas	Ning	uno		
Condiciones	del piloto:				
Desgaste en partes metálicas		Corre	Correctos		
Resortes _	Ninguno	_			
Cambio de p	artes blandas del kit de refacc	ciones:	No		
Verificación					
Fugas	Sin fugas	Sello	Sella perfectamente		
Punto de aju:	ste 200 psig				
Simulaciones	s de flujoAlto	Arranque	Bueno		
0					
Observacion	es:				
	es:				
	es:				
Observacion	PRV-02		NAMECA		
Observacion			NAMECA		
Observacion	PRV-02	valvual de control	NAMECA		
Observacione  TAG: Modelo: Condiciones	PRV-02	valvual de control	NAMECA  Correctos		
Observacione TAG: _ Modelo: _ Condiciones Orificios _	PRV-02	valvual de control  Resortes			
TAG: Modelo: Condiciones Orificios Desgaste en Condiciones	PRV-02 s del cuerpo: Buen estado partes metálicas s del piloto:	valvual de control  Resortes	Correctos		
TAG: Modelo: Condiciones Orificios Desgaste en Condiciones Desgaste en	PRV-02  s del cuerpo:	valvual de control  Resortes	Correctos co		
TAG: Modelo: Condiciones Orificios Desgaste en Condiciones Desgaste en Resortes	PRV-02  s del cuerpo:	valvual de control  Resortes Por  Corre	Correctos co		
Observacion  TAG: _ Modelo: _ Condiciones Orificios _ Desgaste en Condiciones Desgaste en Resortes _ Cambio de p	PRV-02  s del cuerpo:	valvual de control  Resortes Por  Corre	Correctos co		
TAG: Modelo: Condiciones Orificios Desgaste en Condiciones Desgaste en Resortes Cambio de p Verificación	PRV-02  Sidel cuerpo: Buen estado partes metálicas sidel piloto: partes metálicas Poco partes blandas del kit de refaccide:	valvual de control  Resortes Por  Corre  ciones:	Correctos co ctos		
TAG: Modelo: Condiciones Orificios Desgaste en Condiciones Desgaste en Resortes Cambio de p Verificación Fugas	PRV-02  s del cuerpo:	valvual de control  Resortes Pou  Corre ciones: Sello	Correctos co		
TAG: Modelo: Condiciones Orificios Desgaste en Condiciones Desgaste en Resortes Cambio de p Verificación Fugas Punto de ajusto	PRV-02  s del cuerpo:	reliones:	Correctos co ctos No Sella perfectamente		
TAG: Modelo: Condiciones Orificios Desgaste en Condiciones Desgaste en Resortes Cambio de p Verificación Fugas	PRV-02  s del cuerpo:	valvual de control  Resortes Pou  Corre ciones: Sello	Correctos co ctos No Sella perfectamente		
TAG: Modelo: Condiciones Orificios Desgaste en Condiciones Desgaste en Resortes Cambio de p Verificación Fugas Punto de ajusto	PRV-02  s del cuerpo:     Buen estado  partes metálicas s del piloto: partes metálicas     Poco partes blandas del kit de refacc de:     Sin fugas ste	reliones:	Correctos co ctos No Sella perfectamente		





Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/11/2012 10:38:47a.m.

Fecha de aprobación: 05/11/2012 10:59:56a.m.

> Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Neftalí López