



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE REPARACION

SISTEMA:	<u>Harinera de Veracruz, S. A. de C</u>	PERIODO:	<u>12-Oct-2015</u>
LLENADO POR:	<u>Alejandro Tolentino Reyes</u>	FRECUENCIA:	<u>Sin Frecuencia</u>

Localizacion y tipo de la falla: NO HUBO REPARACION

Fecha de falla: Lunes, 12 de Octubre de 2015

Causa de la falla:

Corrosión externa: Corrosion Interna: Falla en Soldadura:

Esfuerzo Excesivo: Falla en material: Por Construccion: (Externos):

Nombre del Contratista: _____

Otro (Especificar): _____

Tipo de tubería: Acero Polietilino Tubing

Cedula de la Tubería: 150# 300# 600#

Tipo de Falla: Fuga: Valor en PPM: _____ Escape: _____

Tipo de Tubería:

Acero recubierto: _____ Cedula: _____

Polietileno Alta Densidad: _____ Cedula: _____

Polietileno Baja Densidad: _____ Cedula: _____

Tamaño de Tubería: _____

Clase de Localización: 1 2 3 4 Preción de la tubería en el sitio de reparación: _____

Reparación en: Tubería: Soldadura: Tapón: Válvula: Conexión: Tubing:

Otra (Especificar): _____

Sobre nivel de piso: _____ Subterráneo: _____

Naturaleza de la reparación: _____

Fecha de Inicio: Lunes, 12 de Octubre de 2015 Fecha de Terminación: Lunes, 12 de Octubre de 2015

Material utilizado en la reparación: _____

Equipo utilizado: _____

Comentarios: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Oct-2015

Fecha de aprobación: 14-Oct-2015

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez