IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Hersmex, S	S. de R.L. de C.V	PERIODO:	Enero 2012	REV. 0	
LLENADO POR:			FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002	
1 Detectar deslaves, hu a) Cruces carreteros:	undimientos, daños en NO	tuberia en	5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NO			
b) Cruces de ferrocarril:			6 Numero de cruz	amientos o excavaciones:		
	NO		NO			
c) Cruces de arroyos:						
			7 Indicaciones de	fuga		
2 Estado de registro de válvulas:			a) Cambios de coloración del suelo:			
Presenta algunos daños			NO			
3 Señalización del gase	oducto					
a) Cantidad de postes fa	Itantes:	0	b) Cambio de veget	ación:		
b) Cantidad de placas fal	tantes:	0	NO			
4 Cantidad de tomas de	e potencial faltantes:	0				
8 Comentarios adicion						
9 Evidencias:						
GASA MEX BA	ESUSSION A S A S A S A S A S A S A S A S A S A		2012 dt A1		2012/01/11	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	12/12/2012 04:47:54p.m.
	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	14/12/2012 12:16:47p.m.
Elaborado por:			Bruno Federico Garcia Consuelos	
			Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández