



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Hermex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: NO
- b) Cruces de ferrocarril: NO
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

CONDICIONES REGULARES (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEM)

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

SI

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

SI

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: NO
- b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:

SE ENCONTRO UNA EXCAVACION A UN COSTADO, A 2 MTS DE SEPARACION DE LA LINEA DE GAS. LA EXCAVACION FUE REALIZADA POR PERSONAL DE AGUA Y DRENAJE AL PARECER PARA REALIZAR UNA REPARACION EN LA TUBERIA DE AGUA QUE PASA POR AHI. SE REPORTO AL PERSONAL DE HERSHEY'S Y COMENTAN QUE SE CONSTRUIRA UN REGISTRO PARA ALOJAR SU NUEVO MEDIDOR. SE ESTARA VIGILANDO PARA VERIFICAR QUE NO SE AFECTE LA LINEA

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 27/05/2013 12:56:19p.m.

Fecha de aprobación: 29/06/2013 12:11:46p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández