



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Hermex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

CONDICIONES REGULARES (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEM)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:

NO HUBO NOVEDAD, SOLO SE OBSERVA QUE LA EXCAVACION PARA EL REGISTRO DEL MEDIDOR DE AGUA SIGUE IGUAL, NO SE HAN REALIZADO AVANCES, SE SEGUIRA VIGILANDO.
TAMPOCO SE OBSERVA NINGUN TRABAJO EN EL PROYECTO DEL CRUCE DE LA LINEA DE GAS DE LA PLANTA VECINA.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/05/2013 01:17:16p.m.
Fecha de aprobación: 29/06/2013 12:12:23p.m.
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández