



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Hermex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

CONDICIONES REGULARES (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEM)

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**8.- Comentarios adicionales:**

SE CONCLUYO LA CONSTRUCCION DEL REGISTRO Y SE OBSERVA QUE SE RETIRO EL MONTON DE TIERRA.  
EN CUANTO LA OTRA OBRA SE OBSERVA QUE YA SE COLOCO LA MALLA NUEVA Y SE DEJO UNA PUERTA DE ACCESO.  
TODAVIA NO HAN OBTENIDO EL PERMISO PARA EL CRUCE POR PARTE DE HERSHEY'S.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/05/2013 02:47:31p.m.

Fecha de aprobación: 29/06/2013 12:13:12p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández