



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Hermex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

CONDICIONES REGULARES (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEM)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

SI

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:

COMENZARON LOS TRABAJOS PARA REALIZAR EL CRUCE DE LA LINEA DE GAS. TODA LA EXCAVACION SE REALIZO A MANO. EL TUBO DE GAS FUE ENCONTRADO A UNA PROFUNDIDAD DE 1.20 MTS. ELLOS ESCARBARON TODAVIA 75 CM MAS ABAJO. ADEMAS DE LA PROTECCION MECANICA DEL TUBO ADICIONALMENTE SE COLOCO UNA CAMISA AISLANTE.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 04/08/2013 08:12:58p.m.

Fecha de aprobación: 12/08/2013 09:56:29a.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández