

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	ISTEMA: Hersmex, S. de R.L. de C.V			PERIODO:	Septiembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	POR: Bruno Federico Garcia Consuelos		elos	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en a) Cruces carreteros: NO				5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: NO		
b) Cruces de ferro	earril:			6 - Numero de cru	zamientos o excavaciones:	
NO				NO		
c) Cruces de arroyos:						
				7 Indicaciones d	e fuga	
2 Estado de registro de válvulas:				a) Cambios de coloración del suelo:		
NDICIONES REGULARES (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEM				NO		
3 Señalización de	el gasoducto					
a) Cantidad de postes faltantes: 0				b) Cambio de vegetación:		
b) Cantidad de placas faltantes: 0				NO		
4 Cantidad de tor	mas de potencial faltantes:	0		<u>-</u>		
9 Evidencias:						
	2013/09/27			2012/09/27		20 12/cs****
Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fec	ha de registro:	04/10/2013 01:17:08p	.m
	Formato nuevo	Nov-11	Fecha d	e aprobación:	11/10/2013 04:26:00p	.m.
		<u> </u>	ı	Elaborado por:	Bruno Federico Garcia Cor	ısuelos
				Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz Ferr	iández