



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Hersmex, S. de R.L. de C.V.	PERIODO:	12-Jun-2014 11-Jul-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas: EN MAL ESTADO (REGISTRO OPERADO POR PEMEX)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Sep-2014  
Fecha de aprobación: 18-Sep-2014  
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos  
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández