



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Hermex, S. de R.L. de C.V PERIODO: 12-Nov-2014 11-Dec-2014 REV. 0
LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: NO
b) Cruces de ferrocarril: NO
c) Cruces de arroyos: NO

2.- Estado de registro de válvulas:

Malas Condiciones (Registro operado por Pemex)

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se encontraron 3 estacas, las cuales marcaban el limite de una obra que se tiene contemplada por parte de municipio, la cual consistira en ampliar la carretera para hacer un retorno, sin embargo dicha obra no cruzara ni quedara arriba del ducto sino que queda a 1.5 mts de distancia.

9.- Evidencias:




Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 09-Dec-2014
Fecha de aprobación: 09-Dec-2014
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández