



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Hersmex, S. de R.L. de C.V.	PERIODO:	12-Jan-2015 11-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: NO
- b) Cruces de ferrocarril: NO
- c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

Malas Condiciones (Registro operado por Pemex)

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 0
- b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se comenzo el deshierbe, pendiente todavia un tramo

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA


6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: No.
- b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07-Apr-2015
Fecha de aprobación: 20-Apr-2015
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández