

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Hersmex, S. de R.L. de C.V.	PERIODO:	12-Jun-2015 11-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 BUENAS CONDICIONES

b) Cruces de ferrocarril:
 Buenas condiciones

c) Cruces de arroyos:
 N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
 Malas condiciones (Registro operado por pemex)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Ya se reparó la malla de la caseta y se colocaron unos postes de contension en el area.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NINGUNA

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 NO

b) Cambio de vegetación:
 NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Dec-2015

Fecha de aprobación: 04-Dec-2015

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández