



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Hersmex, S. de R.L. de C.V. PERIODO: 12-Aug-2015 11-Sep-2015 REV. 0
LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril:
En buenas condiciones

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
Malas condiciones (Registro operado por pemex)

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
Sin novedades.


5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
No

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
No

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31-Aug-2015
Fecha de aprobación: 01-Sep-2015
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández