



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Hermex, S. de R.L. de C.V PERIODO: 12-Jul-2016 11-Aug-2016 REV. 0
LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: En buenas condiciones

b) Cruces de ferrocarril: En buenas condiciones

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas: Malas condiciones (Registro operado por pemex)

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales: Sin novedad, todo Ok.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas: Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones: Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 11-Sep-2016
Fecha de aprobación: 12-Sep-2016
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández