

## IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

Sistema: Hersmex, S. de R.L. de C.V	Periodo: 12-Dec-2014 al 11-Mar-2015	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-190-000-M3-25	RO-VS-01

Estación: [ 190-002 ] HERSHEYS ESCOBEDO						Cli	iente: HERSHEYS ESCOBEDO
Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VC-01	corte	$\overline{\mathbf{Q}}$		☑	$\square$	Sella Perfectamente	
VM-01	seccionamiento	$\overline{\mathbf{V}}$		$\square$	$\overline{\square}$	Sello deficiente	
VM-02	seccionamiento	$\overline{\mathbf{V}}$		$\square$	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	
VM-03	seccionamiento	$\overline{\mathbf{A}}$		$\square$	$\square$	Sello deficiente	
VM-04	seccionamiento	$\overline{\mathbf{V}}$		$\square$	$\overline{\square}$	Sello deficiente	
VM-05	seccionamiento	$\overline{\mathbf{V}}$		$\square$	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	
VM-06	seccionamiento	$\overline{\mathbf{V}}$		$\square$	$\overline{\square}$	Sella Perfectamente	
VM-07	seccionamiento	V		$\overline{\mathbf{A}}$	$\square$	Sella Perfectamente	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

28-Apr-2015

Fecha de aprobación:

05-May-2015

Elaborado por:

Bruno Federico Garcia Consuelos

Autorizadopor:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández