



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

|              |   |             |                   |        |
|--------------|---|-------------|-------------------|--------|
| SISTEMA:     | <u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u> | PERIODO:    | <u>Marzo 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>               | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u>    | RO-002 |

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
CORRECTOS

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
SI

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

SE ESTA CONSTRUYENDO EL GASODUCTO PARA BACHOCO UMAN

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción          | Fecha         |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u>    | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

**Fecha de registro:** 27/10/2013 08:34:41p.m.

**Fecha de aprobación:** 02/12/2013 09:13:36a.m.

**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna

**Aprobado por:** Osvaldo Ugalde Linares