



SISTEMA:	<u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Marcelo de Jesus Magaña Nieto</u>	<u>01/09/2012</u>	<u>RO-013</u>

Ubicación: NIPLE DE 1/2" AGUAS ABAJO VÁLVULA DE 1/2" EN FILTRO Y, VÁLVULA DE SUGURIDAD

Justificación (origen de la falla):
FUGA

Procedimiento empleado:
EN FILTRO DE SÓLIDOS SE REALIZA APRIETE CONTROLANDO LA MISMA

Descripción general:
EN VÁLVULA DE SEGURIDAD SE CONTROLA CON LA INSPECCIÓN ANUAL

Herramientas y equipos empleados:
EPP,HERRAMIENTAS VARIAS, DETECTOR IMPAC, NITRÓGENO, MANÓMETRO DIGITAL CERTIFICADO

Nombre de la empresa contratista: N/A

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:
-SE REALIZA INSPECCIÓN CON DETECTOR IMPAC ENCONTRANDO CERO PARTÍCULAS DE GAS NATURAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 07/11/2012 12:23:11a.m.
Fecha de aprobación: 13/11/2012 05:17:20a.m.
Elaborado por: Marcelo de Jesus Magaña Nieto
Aprobado por: Hodin Alberto Escalante Antuna