

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	J. Cox México,	, S.A. de C.V.	PERIODO:	Mayo 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo		FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia en a) Cruces carreteros:			5 Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas: Ninguna hasta el momento		
b) Cruces de ferrocarril:			6 Numero de cruzamientos o excavaciones:		
N/A			No se presento ninguna		
c) Cruces de arroyos:					
			7 Indicaciones de fuga	1	
2 Estado de registro de válvulas:			a) Cambios de coloración del suelo:		
A, se cuenta únicamente con válvulas de cierre ,las cuales estas limpi			No se ha detectado tal c	ambio	
3 Señalización del ga	asoducto				
a) Cantidad de postes	faltantes:	0	b) Cambio de vegetación	n:	
b) Cantidad de placas faltantes: 0		0	No se ha Detectado tal cambio.		
4 Cantidad de tomas	de potencial faltantes:	0			
	onales: NDO ADECUADAMENTE, SE DEL CLIENTE A UNA DISTAN			RATAMIENTO DE AGU/	<u>4S</u>

9.- Evidencias:







Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

17/07/2012 11:29:53p.m.

Fecha de aprobación:

27/02/2013 04:25:50p.m.

Elaborado por:

Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por:

Jesús Arnoldo Meráz Fernández