

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala		PERIODO:	Julio 2013	REV. 0	
		denegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002
1 Detectar deslaves, hundi	mientos, daños en	tuberia en	5 Asentaminetos irreg	ulares o construcciones	nuevas:
1 Detectar deslaves, hundimientos, daños en tuberia ena) Cruces carreteros:			Ninguno		
	No aplica				
b) Cruces de ferrocarril:		6 Numero de cruzamie	entos o excavaciones:		
	No aplica		Ninguno		
c) Cruces de arroyos:					
			7 Indicaciones de fuga	1	
2 Estado de registro de vá	lvulas:		a) Cambios de coloración del suelo:		
No aplica			Normal		
3 Señalización del gasodu			NOTHIAL		
a) Cantidad de postes faltant		0	b) Cambio de vegetació	n:	
b) Cantidad de placas faltant	es:	0	Normal		
4 Cantidad de tomas de po	tencial faltantes:	0			
			•		
8 Comentarios adicionales	:				
Se realizan tomas de lectura operando adecuadamente	s semanales y calid	lad de gas dia 8 de julio 2	013, prueba de sniff bien, en g	eneral todo el sistema	
perando adecuadamente					
9 Evidencias:					
5 Evidericias.					
					V K
		The Marie Land	THE PARTY OF THE P	N. A. C.	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

07/29/2013



	NK
72	0 4
	E
	X 2
A Control	07/29/2013
	3

Fecha de registro:	24/07/2013 02:02:30p.m.
Fecha de aprobación:	01/08/2013 01:36:10p.m.
Elaborado por:	Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández