



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: J. Cox México, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Oct-2014 31-Oct-2014 REV. 0
LLENADO POR: Jesús Baldenegro Ayala FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: N/A.

b) Cruces de ferrocarril: N/A.

c) Cruces de arroyos: N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en derecho de vía , carga de calidad de gas día 08 de octubre 2014 , registrados en bitácora interconexión , condición normal de operación .

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguno.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

Ninguno

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: No.

b) Cambio de vegetación: No.

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11.

Fecha de registro: 11-Jan-2015
Fecha de aprobación: 23-Jan-2015
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández