



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	J. Cox México, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2014 30-Nov-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 N/A.

b) Cruces de ferrocarril:
 N/A.

c) Cruces de arroyos:
 N/A.

2.- Estado de registro de válvulas:

No aplica.

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios en derecho de vía , carga de calidad de gas día 10 de noviembre del 2014 , registrados en bitácora interconexión , condición normal de operación .

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:


Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
 No.

b) Cambio de vegetación:
 No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jan-2015
Fecha de aprobación: 23-Jan-2015
Elaborado por: Jesús Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández