



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Merigas Norte, S.A. de C.V.	PERIODO:	01-Nov-2015 30-Nov-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Victor Hugo Rosado Monroy	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
correctos

b) Cruces de ferrocarril:
Correctos

c) Cruces de arroyos:
N/A

2.- Estado de registro de válvulas:

ok

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0

8.- Comentarios adicionales:

verificando continuamente la nueva bodega moctezuma sistema operando correctamente

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
en verificación nueva cementera

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

n/a

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Dec-2015
Fecha de aprobación: 03-Dec-2015
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez