



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Merigas Norte, S.A. de C.V. PERIODO: 01-Aug-2016 31-Aug-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Victor Hugo Rosado Monroy FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: NO PRESENTA CRUCES CON FERROCARRIL

c) Cruces de arroyos: N/A

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
INSPECCIÓN DIARIA DEL DERECHO DE VÍA, TODO EN BUEN ESTADO




5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
Ninguna.

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
Ninguno.

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Aug-2016
Fecha de aprobación: 02-Sep-2016
Elaborado por: Victor Hugo Rosado Monroy
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez