



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTO

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

LIMPIOS

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 9

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 2

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

CONSTRUCCION DE UN PUENTE

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

SI

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:

SE REALIZA RECORRIDO, SER REQUIERE COLOCAR POSTES DE SEÑALAMIENTO EN CRUCES DE CALLES, ASI MISMO REEMPLAZAR EL POSTE QUE FUE DERRIBADO DEL PUENTE DE CAUCEL HACIA ROTOPLAS, SE HAN REALIZADO 3 CRUCE DIRECCIONALES HASTA AHORA FALTANTES DOS EN EL TRANSCURSO DEL MES, TRABAJO DETENIDO DDEBIDO A QUE EL PROVEEDOR REQUIERE REEMPLAZAR UNA BROCA DE SU EQUIPO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26/06/2012 03:10:08p.m.

Fecha de aprobación: 05/07/2012 12:16:29p.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares