



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

CORRECTOS Y LIMPIOS

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
AUN EN CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE A FRANCISCO DE MOMENTO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

SI

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:

SE REALIZA DESPALME PARA LA CARRETERA LATERAL QUE SE CONSTRUIRÁ CERCA DEL PUENTE EN CONSTRUCCIÓN, PARA SACAR NIVELES DE RELLENOS, SE REALIZA SUPERVISION.
SE DESCUBRE UN DESLAVE DE CALLE A UN LADO DE LA TUBERÍA, SE REPORTA A COVIYEV PARA QUE SEA REPARADO, NO SE DESCUBRE EL DUCTO YA QUE ESTE ES PROTEGIDO CON MAMPOSTERÍA.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18/10/2012 05:28:17p.m.

Fecha de aprobación: 29/10/2012 12:38:28p.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares