



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
LIMPIOS, EN BUEN ESTADO

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 4

b) Cantidad de placas faltantes: 4

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**  
SI

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**  
NO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

AUN SE CONTINUA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LATERAL EN MERIGAS DESDE EL NIPLITO AL PUENTE DE CAUCEL,  
SE COLOCAN LOS POSTES QUE FUERON REMOVIDOS PARA QUE SE REALICE LA OBRA, FALTA RE ENUMERAR LA DISTANCIA DEL POSTE AL DUCTO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 19/12/2012 02:35:18p.m.

**Fecha de aprobación:** 21/01/2013 10:06:32a.m.

**Elaborado por:** Hodin Alberto Escalante Antuna

**Aprobado por:** Oswaldo Ugalde Linares