



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Merigas Norte, S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: CORRECTOS

b) Cruces de ferrocarril: CORRECTOS

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:
CORRECTOS

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
NINGUNA

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
NO

b) Cambio de vegetación:
NO

8.- Comentarios adicionales:
SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE LA OBRA DE CARRETERA LATERAL EN PERIFÉRICO Y DEL PUENTE DEL MISMO.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 11/02/2013 02:26:03p.m.

Fecha de aprobación: 16/04/2013 03:22:02p.m.

Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna

Aprobado por: Osvaldo Ugalde Linares